

## REFERENZE TERMOGRAFICHE



ANALISI RENDIMENTO DI UNO  
SCAMBIATORE DI CALORE.


POLIAMBULATORIO DI LUGANO

RILEVAZIONE DISPERSIONE  
ENERGETICA DAL PUNTO DI  
UNA FALDA DEL TETTO DI  
UNA PALAZZINA  
RIVERA-CANTON TICINO



RILEVAZIONE FUNZIONAMENTO  
IMPIANTO A PAVIMENTO

GALATINA



RILEVAZIONE  
PERDITA  
IMPIANTO  
RISCALDAMENTO  
LECCE

